


改善箇所説明図（不具合事象）



注： は交換部品を示す。



走行条件に応じ適切なギヤを選択するシフト・コントロール・レバーの固定ピンの強度が不足しているため、シフト操作繰り返しにより当該ピンに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ピンが折損し、シフト・コントロール・レバーが作動しなくなり、最悪の場合、ギヤが変速できず、走行不能となるおそれがある。

改善の内容
全車両、固定ピンを対策品と交換する。

識別： コントロール・ユニットの上面に黄色ペイントを塗布する。