

ハンドル形電動車いすの事故

事故の概要

【事例①】移動中、道路から約2メートル下の水田に転落し、死亡した。

【事例②】下り坂を走行中、山の斜面に乗り上げて転倒し、頭を強く打って死亡した。

【事例③】坂道を下る途中、曲がり角で道から飛び出し、道路の下に転落し、死亡した。

事故の原因

【事例①】操作を誤って、転落防止柵のない道の路肩から水田に転落したものです。

【事例②】誤って車道から山の斜面に乗り上げたために、横転したものです。

【事例③】自己診断機能が働き、たびたび止まる状態だったため、クラッチレバーを解除して電磁ブレーキがきかない状態で坂道を走行し、運転を誤ったものです。



路肩から脱輪して転倒しました



事故防止のために

- ◆操作ミスによる死亡・重傷事故が多発しています。特に購入時や代車、レンタル時は十分に練習を行ってください。
- ◆傾斜した路肩や砂利道など悪路走行をしないでください。スリップしたり制御不能となるなど、大変危険です。
- ◆坂道でクラッチを切らないでください。スピードが加速し、ブレーキがきかなくなります。
- ◆取扱説明書に従って正しく使用してください。

